



تحتوي المنازل، التي بُنيت قبل عام 1950، على الأرجح، على طلاءات فيها مادة الرصاص. ويُرجَّح وجود هذه الطلاءات، كذلك، في المنازل التي بُنيت بين عامي 1950 و1978. التفتيش عن الرصاص في المنازل التي تملكونها أو الوحدات السكنية التي تستأجرونها، من شأنه أن يساعدكم على تحديد الأخطار المحتملة جراء وجود هذه المادة فيها. عندما تعرفون عمَّا تفتشون من شأنه أن يساعدكم على حماية عائلاتكم والمستأجرين لديكم من التعرض لأخطار التعرض للرصاص.



### أوجه الفحص

عليكم بالتجول داخل المبنى وخارجه، إ طرح هذه التساؤلات:

1. هل توجد أماكن فيها طلاء متشقق، أو منقشر، أو متفتت، أو متناثر؟ هل تجد على يدك، إذا مسحت بها أحد الأسطح، بقايا من غبار أو رقيقات من الطلاء؟
2. هل يوجد طلاء في الأماكن التي يلتقي فيها سطحان مختلفان أو يحتك أحدهما بالآخر فيها؟ ومن الأمثلة على ذلك النوافذ، والأبواب، والأرضيات، والدَّرَج (السلالم).
3. هل يوجد طلاء على الأسطح التي قد يلمسها الأطفال بأفواههم؟ ومن ذلك، مثلاً:
  - حواف النوافذ، وإقيات الجدران، وإزارات الجدران، وغيرها من الأماكن التي قد يترسب عليها الغبار.
  - الأسطح البارزة بمقدار نصف بوصة أو أكثر، أو تلك التي قد يطالها الأطفال (بارتفاع 4 أقدام أو أقل من ذلك).
4. هل توجد تربة مكشوفة في العقار؟ إن غبار الطلاءات الخارجية، التي تحتوي على مادة الرصاص، والرققات المتفتتة منها، قد يسقط ليختلط بالتربة حول المبنى، وقد يظل على حاله في تلك التربة لأعوام كثيرة.

فإذا كانت الإجابة عن أي سؤال من هذه الأسئلة بـ "نعم"، فربما قد يكون ذلك خطر مرتبط بالرصاص. ويمكنكم الاطلاع على طرق تدارك هذه الأخطار المحتملة على هذا الموقع الإلكتروني:

[www.maine.gov/healthyhomes](http://www.maine.gov/healthyhomes).

### مواضع الفحص

توجد الطلاءات التي تحتوي على مادة الرصاص، في الغالب، في هذه المواضع:

- النوافذ والأبواب.
- القطع الخشبية وجذاذات الخشب.
- الأرضيات والدَّرَج (السلالم).
- الواجهات الخارجية، ومنها الشرفات.
- جدران الحمامات والمطابخ.

ولا توجد الطلاءات، التي تحتوي على هذه المادة، في العادة، في جدران بقية الغرف، غير المطابخ والحمامات. ولا توجد، في العادة، في الأسقف، ما لم تكن مصنوعة من القصدير أو الخشب. أما أسقف بعض الشرفات، فيصنَّع بعضها من الخشب. ولا يحتوي الورنيش، في العادة، على مقادير كبيرة من مادة الرصاص.

وجود طلاءات تحتوي على الرصاص في بيتكم ليس معناه وجود خطر بالغ. الطلاء الذي يحتوي على مادة الرصاص وهو في حالة جيدة، لا يعتبر أنه يشكل خطرًا. فالخطر الأساسي يأتي من تلك الطلاءات المتشقة، أو المتقشرة، أو المتفتتة، أو المغطاة ببقايا الغبار، ويجب التعامل معها.

### وتيرة الفحص

تتغير أحوال الطلاءات بمرور الزمن. قم بفحص الطلاءات مرة كل ستة أشهر، وإذا كنت تملك مساكن للتأجير قم بالفحص بعد خلو المسكن وقبل تأجيره مرة أخرى لساكن جديد.

### احم عائلتك.

- يُرجى الانتقال إلى هذا الموقع الإلكتروني: [www.maine.gov/healthyhomes](http://www.maine.gov/healthyhomes).
- وللتماس المشورة، يُرجى الاتصال على: 866-292-3474 • لذوي القدرات السمعية الخاصة: يُرجى الاتصال على تحويلة ماين (Maine Relay) على هذا الرقم: 711

